ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.
az élhetőbb Újpestért

Tóth Attila
8885 Borsfa, Zrínyi út 54.
Tartózkodási hely:
1048 Budapest, Lakkozó utca 36.
E-mail cím: rtimcs@gmail.com

Iktatószám: **229/2/2026**
Ügyintéző: Szakács-Somogyi Judit
irodavezető

Tárgy: Budapest IV. kerület, Káposztásmegyeren, Ványoló utca és a Lakkozó utca kereszteződésénél, a Park Óvoda sarkánál káresemény felelősségi tájékoztatás (LTT-209)
(Hivatkozási számunk: K005/2026)

Tisztelt Tóth Attila!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata megbízásából Újpest közterületein társaságunk, mint az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága, az Újpesti Városgondnokság Kft. látja el az illetékességébe tartozó zöldfelületek fenntartását és a közterületi fák ápolási munkálatainak kivitelezését.

A 2026.04.26-én 08:11 órakor történt, LTT-209 forgalmi rendszámú gépjárművet érintő káresemény felelősségi kérdései tisztázásaként a káresemény kivizsgálását társaságunk elvégezte, mely eredményéről ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni. Tájékoztatásunkat elektronikus úton, e-mailben, valamint bejelentő felületünkön, bejelentésére adott lezáró válaszként küldjük meg Önnek.

Szakértői vélemény:

Mivel a leszakadt ágakról fotódokumentáció nem áll rendelkezésünkre, illetve a szemle során sem találtunk a helyszínen leszakadt ágakat, így annak vizsgálatára vonatkozóan nem áll módunkban véleményt alkotni.
A fáról elmondható, hogy vitális állapotban van, néhány kisebb száraz ág található csak rajta, illetve néhány kis átmérőjű ágcsonk, amelyek állásából arra lehet következtetni, hogy ott lehetett a törési pont. Mint az a károsult által beküldött videóban is látszódik, a szél a káresemény időpontjában felerősödött, és a házak között kialakuló szélcsatorna-hatás következtében ***a leszakadó növényi részekre fokozatosan ismétlődő és/vagy hirtelen bekövetkező, nagy erőhatású széllökés hatása érvényesült.*** *A faágak szöveti állománya már nem volt képes a kialakult túlfeszültségnek ellenállni, és így a fajtára jellemző rugalmassági tényező értékét meghaladva, a szélsőséges erőhatás törést eredményezett.*
A fa ápolómetszésével és a koronafelület csökkentésével az ágleszakadás kockázatának mértéke csökkenthető lett volna, azonban ***a káresemény időpontjában a gépjármű az érvényben lévő KRESZ előírásokat megsértve, útkereszteződésben szabálytalanul parkolt le, ahol sem megállni, sem várakozni nem lehet.***

Fenti indok alapján, mivel a szakértői vélemény szerint egyértelműen a viharos időjárási körülmények miatt következett be, társaságunkat a bekövetkező káresemény kapcsán felelősség nem terheli, így a kárrendezés társaságunkon nem érvényesíthető.

Budapest, 2026.09.01

Tisztelettel:

Újpesti Városgondnokság Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 2/A
Adószám: 14512346-2-41
Csop. adóazonosító: 17781695-5-41

Etter Márk
ügyvezető

Kapják:
- *Tóth Attila (Károsult)*
- *Újpesti Városgondnokság Kft.- Irattár*