A felhasználót a dokumentumhoz rendelte:
Idomsoft Zrt.

e-papír

292/1/2026

Azonosító:EPAPIR-20261021-15377

Küldő		**Dátum:**	2026.10.21
Viselt név:	DR. KISS ZOLTÁN LÁSZLÓ	**Hivatkozási szám:**	20260924-1444
Születési név:	DR. KISS ZOLTÁN LÁSZLÓ	**Azonosító:**	EPAPIR-20261021-15377
Anyja neve:	CSIK ELVIRA	**Témacsoport azonosító:**	EGYEB
Születési hely:	EGER	**Témacsoport neve:**	Egyéb
Születési idő:	1964.10.28	**Ügytípus azonosító:**	EGYEB_UGY
		Ügytípus neve:	Egyéb

Címzett
BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA
1042, Budapest
István út 14

Tárgy:
Kérelem - aknafal helyreállítása kapcsán

Etter Márk

ügyvezető

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.

Székhely: 1044 Budapest, Óradna utca 2/A.

Telephely: 1041 Budapest, Szilágyi utca 22. és 24.

Telefon: (06 1) 232-1156

Fax: (06 1) /232-1157

E-mail: info@varosgondnoksag.ujpest.hu

A felhasználót a dokumentumhoz rendelte:
Idomsoft Zrt.

Etter Márk
ügyvezető

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Óradna utca 2/A.
Telephely: 1041 Budapest, Szilágyi utca 22. és 24.
Telefon: (06 1) 232-1156
Fax: (06 1) /232-1157
E-mail: info@varosgondnoksag.ujpest.hu

Dr. Kiss Zoltán László

1047 Budapest,
Mildenberger utca 38/B.

Telefon: (06 20) 575 4065
e-mail: zoltan.laszlo.kiss.dr@gmail.com

ÉRKEZETT
2026 OKT 22.

Azonosító szám (ID) : **20260924-1444**

Tárgy / Kategória : **Burkolathiba, járda beszakadás / balesetveszély** bejelentése

Helyszín : Budapest IV. kerület (Újpest), **Mildenberger utca 38/B. előtti járdaszakasz** (a telek vasajtós főbejárata előtt)

Tisztelt Etter Márk Ügyvezető Úr!
Tisztelt Városgondnokság!

Alulírott Dr. Kiss Zoltán László, mint a Budapest IV. kerület, Mildenberger utca 38/B. alatti ingatlan tulajdonosa, köszönettel vettem a 2026. szeptember 24-i bejelentésemmel összefüggően tegnapelőtt, 2026. október 19-én küldött válaszüzenetüket, melyben az alábbiakat írták:

„Tisztelt Bejelentő!

Társaságunknak megküldött bejelentésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Városüzemeltetési Osztályának munkatársa a helyszínen bejárást tartott (2026.09.25.), melynek során fotókat is készített az ingatlanon belüli vízóra aknáról. Ezeken jól látszik, hogy a vízóra akna fala - különösen az utca irányába eső - romos, több helyen falhiányos, így az útburkolat süllyedésének kiváltó tényezője. ***Az aknafalak helyreállítása a tulajdonos feladata.***

Kérjük jelezze felénk a helyreállítás megtörténtét, és ezt követően áll módunkban a közterületi burkolatot helyreállíttatni."

Természetesen **tanácsuknak megfelelően járunk el,** s mielőbb szeretnénk elvégeztetni a szükséges javításokat a kapunkon belül, a vízóraaknában és körülötte.

Tekintettel arra, hogy a megkérdezett kőműves szakember véleménye szerint **előfordulhat,** hogy az **aknafal helyreállításával összefüggő munkálatok kiterjedhetnek a kapu előtti közvetlen járdaszakasz** (közterületi burkolat) területére is, s szükségessé válhat a járda felbontása - ezért kérjük tisztelettel, hogy adjanak írásbeli **engedélyt** arra, hogy a munkálatok idejére lezárhassuk, és szükség esetén felbonthassuk az érintett, kapunk előtti járdaszakaszt (ill. legalább annak egy részét).

Amint az Önök engedélye megérkezik, azonnal **hívjuk a kőműves mestert**, aki mihamarabb **elvégzi** az **aknafal helyreállítás**ával összefüggően Önök által javasolt munkálatokat.

Miután megtörtént az aknafal helyreállítása, azonnal értesítjük majd Önöket, hogy helyre tudják állíttatni a közterületi burkolatot.

Mielőbbi visszajelzésüket előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Budapest, 2026. 10. 21.

Dr. Kiss Zoltán László s.k.

Válasz üzentet - 20260924-1444 számú bejelentésre

Ne Válaszolj - ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT. <noreply@ujpestivarosgondnoksag.hu> Mon, Oct 19, 2026 at 3:18 PM
Reply-To: "Ne Válaszolj - ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT." <noreply@ujpestivarosgondnoksag.hu>
To: "zoltan.laszlo.kiss.dr@gmail.com" <zoltan.laszlo.kiss.dr@gmail.com>

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunknak megküldött bejelentésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Városüzemeltetési Osztályának munkatársa a helyszínen bejárást tartott (2026.09.25.), melynek során fotókat is készített az ingatlanon belüli vízóra aknáról.
Ezeken jól látszik, hogy a vízóra akna fala - különösen az utca irányába eső - romos, több helyen falhiányos, így az útburkolat süllyedésének kiváltó tényezője.
Az aknafalak helyreállítása a tulajdonos feladata.
Kérjük jelezze felénk a helyreállítás megtörténtét, és ezt követően áll módunkban a közterületi burkolatot helyreállíttatni.

Köszönettel,

Újpesti Városgondnokság Kft.

Azonosító szám (ID): 20260924-1444

Tárgy / Kategória: Kérelem aknafal helyreállítása kapcsán

Burkolathiba, járda beszakadás / balesetveszély bejelentése

Helyszín: Budapest IV. kerület (Újpest), Mildenberger utca 38/B. előtti járdaszakasz (a telek vasajtós főbejárata előtt)

Tisztelt Etter Márk Ügyvezető Úr!

Tisztelt Városgondnokság!

Alulírott Dr. Kiss Zoltán László, mint a Budapest IV. kerület, Mildenberger utca 38/B. alatti ingatlan tulajdonosa, köszönettel vettem a 2026. szeptember 24-i bejelentésemmel összefüggően tegnapelőtt, 2026. október 19-én küldött válaszüzenetüket, melyben az alábbiakat írták:

„Tisztelt Bejelentő!

Társaságunknak megküldött bejelentésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Városüzemeltetési Osztályának munkatársa a helyszínen bejárást tartott (2026.09.25.), melynek során fotókat is készített az ingatlanon belüli vízóra aknáról.

Ezeken jól látszik, hogy a vízóra akna fala - különösen az utca irányába eső - romos, több helyen falhiányos, így az útburkolat süllyedésének kiváltó tényezője.

Az aknafalak helyreállítása a tulajdonos feladata.

Kérjük jelezze felénk a helyreállítás megtörténtét, és ezt követően áll módunkban a közterületi burkolatot helyreállíttatni."

Természetesen tanácsuknak megfelelően járunk el, s mielőbb szeretnénk elvégeztetni a szükséges javításokat a kapunkon belül, a vízóraaknában és körülötte.

Tekintettel arra, hogy a megkérdezett kőműves szakember véleménye szerint előfordulhat, hogy az aknafal helyreállításával összefüggő munkálatok kiterjedhetnek a kapu előtti közvetlen járdaszakasz (közterületi burkolat) területére is, s

szükségessé válhat a járda felbontása - ezért kérjük tisztelettel, hogy adjanak írásbeli engedélyt arra, hogy a munkálatok idejére lezárhassuk, és szükség esetén felbonthassuk az érintett, kapunk előtti járdaszakaszt (ill. legalább annak egy részét).

Amint az Önök engedélye megérkezik, azonnal hívjuk a kőműves mestert, aki mihamarabb elvégzi az aknafal helyreállításával összefüggően Önök által javasolt munkálatokat.

Miután megtörtént az aknafal helyreállítása, azonnal értesítjük majd Önöket, hogy helyre tudják állíttatni a közterületi burkolatot.

Mielőbbi visszajelzésüket előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Budapest, 2026. 10. 21.

Dr. Kiss Zoltán László s.k.

1047 Budapest,

Mildenberger utca 38/B.

Telefon: (06 20) 575 4065

e-mail: zoltan.laszlo.kiss.dr@gmail.com

Mellékletek száma: 1

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl SHA-256 lenyomata
Kerelem_20260924_1444.sz._bejelentes_kapcsan___2026._10.21..pdf	562.8 kB	KRX/OCD/Payload/ID-2	36A7C8C82361F38672042B864654B1869636135DB830D7BE290F79CE12506566